

## نحوه رفع مشکل موقت برای مشکل فریز شدن در GRP260X در نسخه 1.0.1.5X



### مشکل


فریز می شود و گهگاه پاسخگو نیست ، حتی پس از ارتقاء سیستم عامل و تنظیم مجدد

کارخانه

### علت

مشکل فریز شدن ناشی از عدم ارتقاء است این را می توان با بارگذاری نسخه آزمایشی از طریق برطرف کرد همچنین برای نسخه این مشکل برطرف همیشه

### مراحل



192.168.200.106 - PuTTY

```
login as: admin
admin@192.168.200.106's password:
Grandstream GRP2601P Command Shell Copyright 2014
GRP2601P> status
Product Model: GRP2601P
P/N: 9620010413A
MAC Address: c0:74:ad:22:4d:57
Network:
  IP Address -- 192.168.200.106
  IPV6 Address -- 2408:8640:8ff:f:200::11c
  Netmask    -- 255.255.255.0
  Gateway    -- 192.168.200.1
  DNS Server -- 10.10.10.20
  DNS Server -- 2408:8640:8ff:f:200::109
Software Versions:
  Prog -- 0.28.8.6
  Boot -- 0.28.7.12
  Core -- 0.28.8.2
  Base -- 0.28.8.6
System uptime: 56
System load: 0.12, 0.04, 0.01
Memory Usage: 59641856/1040384/249856/7598080
GRP2601P> ddrchange_393
dd: writing '/dev/mtdblock0': No space left on device
2049+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes (1.0MB) copied, 0.411173 seconds, 2.4MB/s
1536+0 records in
1536+0 records out
786432 bytes (768.0KB) copied, 0.694621 seconds, 1.1MB/s
Update ddrbin successfully, wait for restart. . .
```